

# 延边朝鲜族自治州生态环境局 연변조선족자치주생태환경국

## 城镇污水处理厂双随机联合抽查 检查情况的通报

根据《关于开展 2023 年度城镇生活污水处理厂联合监督检查的通知》延州环联发〔2023〕11 号文件要求，9 月 18 日至 9 月 28 日，我局会同延边州市场监督管理局开展了联合抽查检查工作。请被检县市按照通报要求督促企业完成整改工作。现将检查情况通报如下：

### 一、检查情况及处理建议

此次抽查企业 3 家，分别是和龙桑德水务有限公司、安图县生活污水处理厂和敦化市污水处理厂。现场检查共发现问题 17 个，立行立改问题 16 个，需进一步调查核实的问题 1 个。

#### （一）和龙桑德水务有限公司存在 5 个问题

- 部分比对未在在线设备系统中显示栏目下操作，在线历史运维记录混乱；
- 8 月份实际水样比对实验质控样试验，未在纸质台账上进行记录；
- 在线间 TN 在线设备旁，存放一桶废液，未转移至危

废间；

4. COD 废液桶托盘有液体痕迹，废液桶曾有溢满或倾洒

情况；

5. COD 和 TN 废液桶的危废标识脱落。

**（二）和龙桑德水务有限公司存在问题的处理建议：**

1. 进一步规范第三方技术人员操作流程，并予以监督；

2. 规范台账记录，进一步规范第三方技术人员记录工

作；

3. 立即转移废液，并按要求填写台账；

4. 加强第三方工作人员的业务培训。

5. 立即粘贴危废标识。

**（三）安图县生活污水处理厂存在 6 个问题**

1. 环境管理台账不完善；

2. 危废间标识未更新；

3. 未安装危废间视频监控；

4. 排污许可证未悬挂，纸质排污许可部分缺少固废信息，平面图内容有误，TP、TN 应按照实际监测方法填写，缺失 2027 及 2028 年总量；

5. 自行监测中硫化氢、氨监测频次不足；

6. 未开展 2023 年应急演练。

**（四）安图县生活污水处理厂存在问题的处理建议：**

1. 立即补充完善相关内容；

2. 按新的危废标识管理要求进行整改；

3. 安装视频监控;
4. 立即悬挂排污许可证, 更换纸质排污许可副本, 更改有误信息;
5. 请安图县分局进一步核实, 自行检测第三方是否存在监测数据弄虚作假行为;
6. 及时修订应急预案并备案。于年底前编制方案并及时开展应急演练。

#### (五) 敦化市污水处理厂存在 6 个问题

1. 在线间废液桶标识不规范;
2. 校准台账记录不完善;
3. 危废间分类标识粘贴不规范, 部分危废标识脱落;
4. 未将污泥纳入固体废物基础信息表中;
5. 自行贮存/利用/处置固体废物基本信息表内容缺失;
6. 遗漏二期工程污泥处置废气排放口信息。

#### (六) 敦化市污水处理厂存在问题的处理建议:

1. 按照要求更换废液桶标识;
2. 补充完善校准记录;
3. 规范粘贴危废间标识;
4. 立即补充排污许可固体废物基础信息表中污泥部分;
5. 完善排污许可中自行贮存/利用/处置固体废物基本信息表的内容;
6. 补充排污许可中遗漏的二期工程污泥处置废气排放口信息。

## 二、下一步工作要求

(一) 请各县(市)相关部门加强日常检查时的指导帮扶力度,检查不流于形式,不走过场。督促企业履行其相关主体责任,确保污染防治设施稳定运行,达标排放。

(二) 各县(市)对检查时发现的环境违法行为,要及时坚决遏制,严格按照法律法规予以打击。特别是监测数据弄虚作假、篡改伪造监测数据的环境违法行为,要进行严厉的打击。对涉及环境污染犯罪、行业乱象、涉黑涉恶的及时移送相关部门。

